



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL



REPORTE COMPLEMENTARIO N° 002 - 28/11/2021 / COER - SM /06:50 HORAS

MOVIMIENTO SISMICO – DISTRITO DE NIEVA - PROVINCIA DE CONDORCANQUI – REGIÓN AMAZONAS

I. HECHOS:

El 28 de noviembre del 2021, a las 05:52:12 horas, se registró un movimiento sísmico de magnitud 7.5, profundidad 131 Km, referencia (Continente) a 98 Km al E de Sta. María de Nieva – Condorcanqui – Amazonas, Latitud – 4.44 y Longitud – 77.00.

II. UBICACIÓN:

Cuadro N° 01

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
AMAZONAS	Condorcanqui	Nieva

III. MAPA SITUACIONAL:



Fecha Local	28-11-2021
Hora Local	05:52:12
Magnitud	7.5
Intensidad	VII Sta. Maria De Nieva
Epicentro (Ubicación geográfica)	(Continente) 98 km al E de Sta. Maria De Nieva, Condorcanqui - Amazonas
Profundidad (km)	131
Latitud (°)	-4.44
Longitud (°)	-77.00
Fuente	IGP
Fecha UTC	28-11-2021
Hora UTC	10:52:12
DHN	-

IV. EVALUACIÓN DE DAÑOS

- Derrumbe en la carreta Tarapoto – Yurimaguas a la altura del km 33.
- Movimiento de techo de vivienda en el distrito de Saposoa, secretario técnico esta en coordinación con los bomberos para tomar acciones, no se reportan daños a la vida y la salud.
- Una vivienda inhabitable en el Distrito de Pinto Recodo, no se reportan daños a la vida y la salud.
- Tres viviendas inhabitables en el Distrito de Caynarachi, no se reportan años a la vida y la salud.
- Movimiento de techo de vivienda en el Distrito de Sapososa, sin daños a la vida y la salud.
- Dos viviendas inhabitables en el Distrito de Pisocycacu.

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín
Jr. Carretera Santa Rosa de Cumbaza – Cda. 12 S/N - Tarapoto / Teléfonos 980056675
Solicite información: coersanmartin@gmail.com



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL



- Una Vivienda inhabitable en el Distrito de Yantalo
- Afectación del Mirados de Tahuishco en el Distrito de Moyobamba
- Daños en los ambientes del Hospital de Tarapoto
- Fisura cielo raso Hospital La Banda de Shilcayo
- Afectación de licuefacción de suelos en las tuberías de agua del Distrito de Sauce
- Una vivienda inhabitable en el Distrito de Chazuta, colapso de pared

V. ACCIONES REALIZADAS

- Centro de Operaciones de emergencia Regional realizo el monitoreo en la región a los Jefes de Defensa Civil de los cuales comunicaron que fue percibido con regular intensidad, reportando que en sus jurisdicciones no cuentan con fluido eléctrico, asimismo se reportan algunos daños en algunos distritos:
- Se continua con el monitoreo

PROVINCIA	DAÑOS
Prov. Moyobamba	Mirador Tahuishco afectado en el Distrito de Moyobamba Una vivienda inhabitable en el Distrito de Yantalo No reporta emergencias Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Moyobamba COER Monitoreando
Prov. Rioja	No reporta emergencias Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Rioja COER Monitoreando
Prov. Lamas	Una vivienda inhabitable en el Distrito de Pinto Recodo, sin daños a la vida y la salud. Tres viviendas inhabitables en el Distrito de Caynarachi, sin daños a la vida y la salud. Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Lamas COER Monitoreando
Prov. San Martín	Derrumbe en la carretera Tarapoto – Yurimaguas altura del km 33 Afectaciones ambientes de salud en Hospital Tarapoto Fisura cielo raso Hospital La Banda de Shilcayo Afectación de licuefacción de suelos en las tuberías de agua del Distrito de Sauce Una vivienda inhabitable en el Distrito de Chazuta, colapso de pared Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de San Martín COER Monitoreando
Prov. Dorado	No reporta emergencias Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de El Dorado



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL



	COER Monitoreando
Prov. Picota	No reporta emergencias Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Picota COER Monitoreando
Prov. Bellavista	No reporta emergencias Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Bellavista COER Monitoreando.
Prov. Huallaga	Distrito de Saposoa Movimiento de techo de vivienda en el Distrito de Saposoa, sin daños a la vida y la salud. Dos viviendas inhabitables en el Distrito de Piscocoyacu, sin daños a la vida y la salud. Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Huallaga COER Monitoreando.
Prov. M. Cáceres	No reporta emergencias Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Mariscal Cáceres COER Monitoreando.
Prov. Tocache	No reporta emergencias Informa Jefe de la oficina de Gestión de Riesgos de Desastres Provincia de Tocache COER Monitoreando.

VI. ESCALA DE INTENSIDADES



VII. RECOMENDACIONES SOBRE MEDIDAS DE RESPUESTA

Centro de Operaciones de Emergencia Regional de San Martín
 Jr. Carretera Santa Rosa de Cumbaza – Cda. 12 S/N - Tarapoto / Teléfonos 980056675
 Solicite información: coersanmartin@gmail.com



GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL



A. PARA LAS OFICINAS DE DEFENSA CIVIL:

- Difundir el contenido del presente Boletín a la población, a través de los medios de comunicación Social.

B. PARA LA POBLACION EN GENERAL:

- Conserva la calma en todo momento; evalúa la situación y ayuda a los demás. Ejecuta lo practicado.
- Aléjate de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la Vía de Evacuación.
- Si no puedes salir, ubícate la Zona de Seguridad Interna previamente identificada, como al costado de las columnas o muros estructurales o cerca de la caja del ascensor.
- Ten a la mano tu Mochila para Emergencias